



1.6 GDI 2x panorama ledy bi xenon kamera full serwis zamiana
1.r.gwara

39 997

PLN

Dane kontaktowe



www:
autokomisosowa.pl

- Interfejs Bluetooth
- Radio
- Zestaw głośnomówiący
- Gniazdo USB
- System nagłośnienia
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Szyberdach szklany - przesuwany i uchylony
- Podgrzewany fotel kierowcy
- Podgrzewany fotel pasażera
- Ogrzewane siedzenia tylne
- Podłokietniki - przód
- Podłokietniki - tył
- Kierownica skórzana
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierownica wielofunkcyjna
- Czujnik deszczu
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby tylne
- Przyciemniane tylne szyby
- Tempomat
- Lampy bi-ksenonowe
- Kontrola odległości z przodu (przy parko...
- Kontrola odległości z tyłu (przy parkowaniu)
- Kamera parkowania tył
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie
- Podgrzewane lusterka boczne
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Kontrola trakcji
- Automatyczna kontrola zjazdu ze stoku
- Dynamiczne światła doświetlające zakręty
- Czujnik zmierzchu
- Spryskiwacze reflektorów
- Światła do jazdy dziennej
- Światła do jazdy dziennej diodowe LED
- Lampy przeciwmgielne
- Lampy tylne w technologii LED
- Oświetlenie drogi do domu
- System Start/Stop
- Elektroniczna kontrola ciśnienia w oponach
- Felgi aluminiowe 17
- Opony letnie
- Zawieszenie komfortowe
- ABS
- ESP
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszka kolan kierowcy
- Poduszka kolan pasażera
- Kurtyny powietrzne - przód
- Poduszka powietrzna centralna
- Poduszki powietrzne czołowe - przód
- Boczna poduszka powietrzna kierowcy
- Boczne poduszki powietrzne - przód
- Kurtyny powietrzne - tył
- Boczne poduszki powietrzne - tył
- Poduszka powietrzna pasów bezpieczeństwa...
- Isofix (punkty mocowania fotelika dziecię...
- Hak

Marka	Kia
Model	Sportage
Typ nadwozia	SUV
Typ paliwa	Benzyna
Importowany	Tak
Rok produkcji	2014
Przebieg	193000
Kolor	Szary
Finansowanie	Tak
Pojemność skokowa	1591
Moc	135
Skrzynia	Manualna
Napęd	Na przednie koła
Kraj pochodzenia	Szwecja
Zarejestrowany w	Polska
Pierwszy właściciel	Tak
Serwisowany w ASO	Tak
Liczba miejsc	5
Liczba drzwi	5
Metalik	Tak

